



ACTA DE VISITA TECNICA

Código: F - 166

Versión: 001

Fecha: Junio de 2020

Acta N°:		Fecha (dd/mm/aa):	14 febrero 2025
Ubicación:	Vereda la Serranía	Hora Inicio:	
		Hora Final:	
Responsable:		Contrato N°:	N/A
Objetivo de la reunión:	Recorrido/entrega del mantenimiento de la vía a la comunidad		
Dirige la Reunión:	Alcaldía	Diligencia la presenta acta:	Secretaría de Infraestructura

1. Asistentes

Nombre	Cargo	Entidad	Firma
Lyneth Cruz	Lider Administrativo	Runcho Victoria	[Firma]
Alena Barrero	Comunidad		[Firma]
Sebastian Vegas	Entorno	ANDES	[Firma]
Gustavo Morales	PERSONERIA	PERSONERIA	[Firma]
Marjanna Bolivar	SECRETARIA	MUNES	[Firma]
JOSE BASTO	Alcalde	Alcalde	[Firma]
Juliana Lara	Boenera	boenera	[Firma]
Yessica Rojas Toro	Sec. Infraestructura Alcaldía	Alcaldía	[Firma]
/	/	/	/
/	/	/	/

2. Agenda de la reunión (Temas)

Recorrido desde el K0+000 al K36+400 en la vía los Japoneses, entrega de la vía a la comunidad.



ACTA DE VISITA TECNICA

Código: F - 166

Versión: 001

Fecha: Junio de 2020

3. Seguimiento a compromisos de Comités anteriores

Compromiso	Responsable	Cumplido/No Cumplido	Observación
N/A			

4. Desarrollo de Temas agendados para la reunión

Se da inicio al recorrido con los firmantes, previo a una pequeña intervención de las actividades realizadas para el mantenimiento de la vía.

Se recuerda la intervención de cada empresa:

K0+000 al K10+000 → correspondiente a las empresas Andes e Ihsa con material de río y supervisión, Bioenergy con horas máquina.

Del K10+000 al K29+000 → correspondiente a las empresas Ihsa energy y Andes Operating company con material de río, horas máquina, supervisión de la obra.

Del K29+000 al K36+400 → correspondiente a Andes operating company con material de río, horas máquina.

La empresa Rancho Victoria realizó su aporte con rocería y limpieza de alcantarillas.

A continuación se describen las observaciones por parte de la comunidad:

Del K0+000 al K10+000 para un próximo mantenimiento



ACTA DE VISITA TECNICA

Código: F - 166


Versión: 001

Fecha: Junio de 2020

Se solicita cunetas, mejorar la compactación del material de río con vibrocompactador y riego, tener en cuenta que haya acompañamiento de una persona idónea en el área civil como supervisor. En el km 14 falta material en el aproche de la alcantarilla, en el km 18 al km 20 hay deficiencia de material de río. En el km 29+800 realizar descoles para dar manejo al agua, reconfigurar la vía en el km 31, en la gran Colombia tener en cuenta de no bloquear o tapar el quiebrapatas igual que en la finca Valdina.

Nota: Se sugiere a la comunidad transitar con precaución sin exceder límites de velocidad puesto que hay motocicletas en la zona.

Nota: Una vez terminado el tramo intervenido por parte de alguna empresa, se entregará en el menor tiempo posible para evitar mayor deterioro a la vía.





ACTA DE VISITA TECNICA

Código: F – 166

Versión: 001

Fecha: Junio de 2020

5. Compromisos adquiridos

Compromiso	Responsable	Fecha Probable	Observación

6. Información de la próxima Reunión

Fecha:
Hora:
Lugar:
Convocados:

7. Agenda de la próxima reunión (Temas)

1	
2	
3	
4	
5	